

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sklendė

(Įrenginio pavadinimas)

Gerosios Valios

(gatvė)

Kortelė Nr. 143

74/30-0023 (205-A-12)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



3 — X (o) 1,2

1
3 — X — 2

PRIRIŠIMO SCHEMA

 $x = 6054640.10$ $y = 570645.76$ 

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		159.07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		159.07	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.02	157.05	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.02	157.05	
				Apačia			
	Nr.3	PE	63	Viršus	2.06	157.01	Objektas: Traku Vokė
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė:  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			