

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Tylioji - Gerosios Valios
(gatvė)

Kortelė Nr. 147


74/30-0023 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6054621.55
y= 570614.19

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 15 met.	
Dangtis		KET	650	—		159.32	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0.00		159.32	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1500	4.40		154.92	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	4.37	154.95		
	Nr.2	PVC	250	Viršus				
				Apačia	4.37	154.95		
	Nr.3	PVC	200	Viršus			Objektas: Trakų Vokė	
				Apačia	3.02	156.30		
	Nr.3'	PVC	200	Viršus				
				Apačia	4.40	154.92		
	Nr.4			Viršus			Sudarė 	A.Venclovas
				Apačia				(parašas)
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			2014 m. 10 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	