

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Tyloji - Gerosios Valios
(gatvė)

Kortelė Nr. 147


74/30-0023 (205-A-12)
(Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054621.55$
 $y = 570614.19$


Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 15 met.
Dangtis	KET	650	—	159.32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	159.32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	4.40	154.92	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3'	PVC	200	Viršus	Objektas: Trakų Vokė
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2014 m. 10 mėn.
				Apačia	

Sudarė  A. Venclovas
(parašas) (pavardė)

(Įrengimo tyrinėjimo data)