

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Gerosios Valios
(gatvė)

Kortelė Nr. 193


74/30-0023 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA


$x = 6054604.94$
 $y = 570625.28$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 14 met.
Dangtis		KET	650	—		159.07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		159.07	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1500	3.98		155.09	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	4.24	154.83	
	Nr.2	PVC	250	Viršus			
				Apačia	4.24	154.83	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	3.87	155.20	
	Nr.4			Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė:  A.Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
			Apačia				