

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 196 KORTELE

Vilnius
(miestas)



Gerosios Valios g. 8
(gatvė)

74/30 - 0023
(planšeto nomenklatūra)




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys



X=6054595.18
Y=570635.73



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			159.26	
Žemė							Ar yra vandens?
Sienos		PVC					Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	315	1.08		158.18	Pastabos Lietuvos aukščių sistema LAS07
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV - 503
				Apačia	1.08	158.18	
	Nr. 2	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.08	158.18	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.08	158.18	
				Viršus			Objektas:
				Apačia			
				Viršus			Sudarė
				Apačia			
				Viršus			2016 03 10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			

R. Grigas

(v. pavardė)

(parašas)