

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Girių - Gerosios Valios
(gatvė)

Kortelė Nr. 214

74/30-0022 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054513.13$
 $y = 570498.13$

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 21 met.
Dangtis		KET	650	—		159.65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		159.65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	5.45		154.20	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	5.71	153.94	
	Nr.2	PVC	250	Viršus			
				Apačia	5.71	153.94	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia	4.04	155.61	
	Nr.3'	PVC	200	Viršus			
				Apačia	5.45	154.20	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			

Sudarė		A.Venclovas
(parašas)	(pavarde)	
2014 m. 10 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		