

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 214

Vilnius
(Miestas)

Girių - Gerosios Valios
(gatvė)


74/30-0022 (205-A-12)
(Planšeto nomenklaturā)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRI RIŠIMO SCHEMA

$$\frac{x = 6054513.13}{y = 570498.13}$$

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 21 met.
Dangtis		KET	650	—		159.65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		159.65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	5.45		154.20	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija" Objektas: Trakų Vokė Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavarde)
				Apačia	5.71	153.94	
	Nr.2	PE	250	Viršus			
				Apačia	5.71	153.94	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	4.04	155.61	
	Nr.3'	PVC	200	Viršus			
				Apačia	5.45	154.20	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			