

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)



Kortelė Nr. 223

Vilnius
(Miestas)

Gerosios Valios
(gatvė)


74/30-0023 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054547.14$
 $y = 570545.17$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 13 met.	
Dangtis		KET	650	—		158.01	(Medžiaga, kiekis)	
Ženė		—	—	0.00		158.01	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1500	4.00		154.01	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	3.79	154.22		
	Nr.2	PVC	250	Viršus				Objektas: Trakų Vokė
				Apačia	3.79	154.22		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavarde)	
				Apačia	2.52	155.49		
	Nr.3'	PVC	160	Viršus				2014 m. 10 mėn. (Irenaimo tyrinėjimo data)
				Apačia	4.05	153.96		
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.75	155.26		
	Nr.4'	PVC	160	Viršus				
				Apačia	4.05	153.96		
			Viršus					
			Apačia					