

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 224

Vilnius
(Miestas)

Gerosios Valios
(gatvė)

74/30-0023 (205-A-12)
(Planšetio nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6054559.66
y= 570535.98



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis	KET	300	—	158.19	(Medžiaga, kiekis)	—
Zemė	—	—	0.00	158.19	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	—
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		UAB "Vilniaus topografija"	
			Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus	Objektas: Trakų Vokė	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus	Sudane	A.Venclovas
				Apačia		(parašas) (pavarė)
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus	2014 m. 10 mėn.	
				Apačia		
					(Įrengimo tyrinėjimo data)	