

Spaudiminė kanalizacija
(Komunikacija)

Šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 225

Vilnius
(Miestas)

Gerosios Valios
(gatvė)


74/30-0023 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054557.23$
 $y = 570561.57$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 10 met.	
Dangtis		KET	650	—		157.86	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		157.86	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	2000	2.74		155.12	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	2.11	155.75	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	160	Viršus	2.11	155.75		
				Apačia				
	Nr.3	PE	110	Viršus	2.11	155.75		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: Trakų Vokė	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	A.Venclovas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
			Viršus			2014 m. 10 mėn.		
			Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)		