

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 228

Vilnius
(Miestas)

Gerosios Valios
(gatvė)


74/30-0023 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054552.24$
 $y = 570550.00$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		157.88	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		157.88	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.39	155.49	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.39	155.49	
				Apačia			
	Nr.3	PE	63	Viršus	2.43	155.45	Objektas: Traku Vokė
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			(parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)