Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 87

Vilnius
(Miestas)

Tylioji
(gatvė)

74/30-0023 (205-A-12)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6054705.18
y= 570562.00

Vertikalusis




Horizontalusis







| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | KET | 300 | — | | 159.89 |
| Žemė | | — | 0.00 | | 159.89 |
| Sienos | PVC | — | — | | — |
| Dugnas | PVC | 315 | — | | — |
| Vamzdžiai Nr.1 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | Apačia | 1.98 | 157.91 |
| Nr.3 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra
(Medžiaga, kiekis) –
Ar yra vandens? —— nėra
Ar yra dujų? —— nėra
Pastabos: –

UAB "Vilniaus topografija"

Objektas: Trakų Vokė

Sudarė | (parašas) | A.Venclovas (pavardė)

2014 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)