

Vandentiekis

(Komunikacija)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 73

Vilnius

(Miestas)

Bražuolės - Tylioji

(gatvė)

74/30-0003 (205-A-8)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6054924.50

y= 570556.90

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 1+met.kopėčios
Dangtis	KET	650	—	161.79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.79	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	2540x1600	2.81	158.98	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus 2.28	159.51
	Nr.2	PE	200	Viršus 2.28	159.51
	Nr.3	PE	200	Viršus 2.28	159.51
	Nr.4			Viršus	
	Nr.5			Viršus	
	Nr.6			Viršus	
	Nr.7			Viršus	
					UAB "Vilniaus topografija"
					Objektas: Iraku Vokė
					Sudarė: A.Venclovas
					(parščas) (pavarde)
					2014 m. 10 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)