

(Komandirovanje)

Traky Voké

(Signature)

Šulinys

(gruodžio pavadinimas)

E.André g.

(Contd.)

Nr. (-) 93 KORTELE


205-B-3

(Flavobacterium nonfermentans)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavedinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Kel.	315			161.98	
Žemė	Gruntas				161.98	
Sienos	Plast.					
Dugnas	Plast.	315	2.00		159.98	
Varnaičiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		
				Apečia	2.19	159.79
	Nr.2	PVC	110	Viršus		
				Apečia	2.19	159.79
	Nr.3			Viršus		
				Apečia		
	Nr.4			Viršus		
				Apečia		
	Nr.5			Viršus		
				Apečia		
	Nr.6			Viršus		
				Apečia		
	Nr.7			Viršus		
				Apečia		
	Nr.8			Viršus		
				Apečia		

Lipynė _____	
Ar yra vandens? _____	
Ar yra drėg? _____	
Pastaba _____	

Koordinatės	X= 0655167.02
	Y= 671364.51

GEOTECHA		
Objekto Nr.:		
Sudarė		Tomas Valskis
	Pasirašas	V.Pavardė
Patikrino		D. Širaneckas
	Pasirašas	V.Pavardė

2015-05-67	
(braižinio tvirtinimo data)	