

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 143a

Vilnius
(Miestas)

Vilkiškės
(gatvė)


74/30-0004 (205-B-5)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054899.66$
 $y = 570882.47$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	400	—	159.78	(Medžiaga, kiekis)	—
Žemė		—	—	0.00	159.78	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas		PVC	400	—	—	Pastabos:	—
Vamzžiai	Nr.1			Viršus		UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.25		
	Nr.3			Viršus		Objektas: Trakų Vokė	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Sudarė	A.Venclovas
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus		2014 m. 10 mėn.	
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)