

Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės _____		
Dangtis		KET	300	—		159.41	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—	0.00		159.41	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzžiai	Nr.1	PE	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia	2.82	156.59			
	Nr.2	PE	200	Viršus					
				Apačia	2.82	156.59			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas: Trakų Vokė		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		A.Venclovas
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
				Viršus			2014 m. 10 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					