

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 101

Vilnius
(Miestas)

Gerosios Valios
(gatvė)

74/30-0023 (205-B-9)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$x = 6054653.49$
 $y = 570662.90$



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 15 met.
Dangtis		KET	650	—		159.46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		159.46	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1500	3.99		155.47	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	4.22	155.24	
	Nr.2	PVC	250	Viršus			
				Apačia	4.22	155.24	
	Nr.3			Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
			Apačia				