

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Gerosios Valios - Bražuolės
(gatvė)

Kortelė Nr. 11a


74/30-0023 (205-B-9)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6054717.02
y= 570740.33

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—		158.49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		158.49	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	2.42		156.07	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.62	155.87	
	Nr.2	PVC	250	Viršus			
				Apačia	2.62	155.87	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: Trakų Vokė
				Apačia	2.27	156.22	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė A.Venclovas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			