

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Gerosios Valios - Bražuolės
(gatvė)

Kortelė Nr. 11a


74/30-0023 (205-B-9)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6054717.02
y= 570740.33

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 9 met.	
Dangtis		KET	650	—		158.49	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0.00		158.49	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1500	2.42		156.07	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.62	155.87		
	Nr.2	PVC	250	Viršus				
				Apačia	2.62	155.87		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: Trakų Vokė	
				Apačia	2.27	156.22		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	A.Venclovas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
			Viršus			2014 m. 10 mėn.		
			Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)		