



- 103 -

ITI Nr. 91^d

<u>VANDENTIEKIO</u> (komunikacija) <u>TRAKŲ VOKĖ</u> (Mietas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>BRAŽUOLĖS</u> (Gatvė)	Nr. () <u>131</u> KORTELE <u>205-B-9</u> (Planšeto numeracija) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)		
		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis	ket.	650		155,92	(Medžiaga, kiekis)
1. PATA					Ar yra vandens?
2. Sienos	bet.				Ar yra dujų?
3. Dugnas	bet.				Pastabos
Nr. 1			Viršus		... <u>UZKASTAS</u>
Nr. 2			Apačia		
Nr. 3			Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 4			Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. <u>21-2-11818</u>
Nr. 6			Apačia		Sudarė <u>DAVICKAS</u>
Nr. 7			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia		Patikrino <u>DAVICKAS</u>
			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia		20 <u>25</u> m. mėn. d.
			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		