

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 13a

Vilnius
(Miestas)

Bražuolės
(gatvė)

74/30-0023 (205-B-9)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$x = 6054723.37$
 $y = 570748.35$

↑
Š

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	158.51	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00	158.51	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos: —
Vandžiai	Nr.1			Viršus		UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.20	
	Nr.3			Viršus		Objektas: Trakų Vokė
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė A.Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		