

Vandentiekis

(Komunikacija)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 18

Vilnius

(Miestas)

Bražuolės - Gerosios Valios

(gatvė)

74/30-0023 (205-B-9)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

 $x = 6054719.65$ $y = 570741.76$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 2+met.kopėčios
Dangtis		KET	650	—		158.53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		158.53	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	2530x1630	2.86		155.67	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.34	156.19	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.34	156.19	
				Apačia			
	Nr.3	PE	200	Viršus	2.34	156.19	Objektas: Traku Vokė
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė:  A.Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			