

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Bražuolės - Gerosios Valios

(gatvė)

Kortelė Nr. 18

74/30-0023 (205-B-9)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

 $x = 6054719.65$ $y = 570741.76$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 2+met.kopėčios	
Dangtis		KET	650	—		158.53	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		158.53	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	2530x1630	2.86		155.67	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.34	156.19	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.34	156.19		
				Apačia				
	Nr.3	PE	200	Viršus	2.34	156.19	Objektas: Traku Vokė	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	A.Venclovas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				