

Spaudimin? kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šuliny
(?renginio pavadinimas)

Sangr?dos
(gatv?)

Kortel? Nr. 190


74/30-0024 (205-B-9)
(Planšeto nomenklat?ra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054588.61$
 $y = 570845.70$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitud?	Lipynės 6 met.		
Dangtis		KET	650	—		155.61	(Medžiaga, kiekis)		
Žem?			—	0.00		155.61	Ar yra vandens? — — n?ra		
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — n?ra		
Dugnas		BET	3000	2.35		153.26	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	1.93	153.68	UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia					
	Nr.2	PE	160	Viršus	1.93	153.68			
				Apačia					
	Nr.3	PE	90	Viršus	1.93	153.68			
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas: Trak? Vok?		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudar?		A. Venclovas
				Apačia				(parašas)	(pavard?)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
			Viršus			2015 m. 09 m?n.			
			Apačia			(?rengimo tyrin?jimo data)			