

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 51

Vilnius
(Miestas)

Gerosios Valios
(gatvė)

74/30-0023 (205-B-9)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


x= 6054671.95
y= 570688.83



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		159.02	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		159.02	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.39	156.63	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.39	156.63	
				Apačia			
	Nr.3	PE	63	Viršus	2.43	156.59	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: Traku Vokė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A. Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			