

<u>Buitinės nuotekos</u> (Komunikacija)	<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr.54</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Gerosios valios</u> (gatvė)	205-B-9 (74/30-0023) (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)		PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes 11	
Dangtis	KET	700	—	158.73	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	—	158.73	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	BET	1500	3.14	155.59	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus	Aukščių sistema: LAS07	
				Apačia		3.28
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia	3.30	155.45
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.70	156.03
	Nr.3a	PVC	160	Viršus		
				Apačia	3.14	155.59
	Nr.4	PVC	110	Viršus		Objektas:
				Apačia	1.38	
	Nr.4a	PVC	110	Viršus		Sudarė
				Apačia	3.14	
Nr.5			Viršus			
			Apačia			

2016 m.09 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)

M. Dilba
(parašas) (pavardė)