

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Gerosios Valios
(gatvė)

Kortelė Nr. 55


74/30-0023 (205-B-9)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6054677.17$
 $y = 570708.06$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		158.63	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		158.63	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: —
Vanzdžiai	Nr.1			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.32	156.31	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	Trakų Vokė	
Sudarė 	A. Venclovas	
	(parašas) (pavarde)	
2014 m. 10 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		