

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.56

Vilnius
(Miestas)


Gerosios valios
(gatvė)

205-B-9 (74/30-0023)
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	159.39	(Medžiaga, kiekis)
Zemė		—		159.39	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.80 157.59	Aukščių sistema: LAS07
	Nr.2	PVC	110	Viršus Apačia 1.80 157.59	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	Objektas:
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė
	Nr.6			Viršus Apačia	M. Dilba (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	2016 m.09 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)