

Sėsdintuvų

(Komunikacija)

Treaku, Voki

(Miestas)

Šulinio

(Inginio pavadinimas)

(Gatvė)

Nr. (7) 226

KORTELA

206-A-9

(Planšetio nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Ma nieny... m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		medin.	2750		158.99	(Medžiaga, kiekis)
Zemė				0.00	158.99	Ar yra vandens?
Sienos		plien.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2700	500	153.99	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc.	150	Viršus Apačia	3.70	155.29
	Nr. 2	asbc.	150	Viršus Apačia	4.04	154.95
	Nr. 3	asbc.	150	Viršus Apačia	4.54	154.95
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

**Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS**

Objekto Nr. 63-3/6150

Sudarė *K. K.* *P. P.*

Patikrino *P. P.*

(parašas) (pavardė)

(parašas) (pavardė)

1995. m. 12. mėn. 4. d.

(Inginio tyrinėjimo data)