


Fek. Kon. Nr. (18) 231 KORTELE		206-B-4
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1973	D. Pomeria, "Auto servisas"	
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)



Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .13 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ker.	600		136,30	Ar yra vandens? ..
Zemė	gruozas		-0,02	136,28	Ar yra dujų? ...
Sienos	bet.				---
Dugnas	bet.	1.000	5.50	130,80	---

Vamzužiai

Nr. 1	arb. au	300	Viršus	5,70	130,60
Nr. 2	arb. au	300	Apačia	5,70	130,60
Nr. 3	ker.	180	Viršus	5,60	130,70
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0437

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. ... 2 ... mėn. 3 d.

(Kortelės sudarymo data)