

-134-

ITI Nr. 91

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (2) 62 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)


Fermentų
(Gatvė)

206-B-4
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčios..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	600		137,06	
Žemė	grunt.		-0,05	137,01	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,00 x 2,00	2,32	134,74	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus 176 Apačia	3 in. v. užakinti.....
	Nr. 2	ket	300	Viršus 176 Apačia	
	Nr. 3	ket	300	Viršus 176 Apačia	
	Nr. 4	ket	300	Viršus 176 Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-15020...
					Sudarė <u>Kamul-Kamarcuska</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978 m. 09 mēn. 13 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)