

F. Kanalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sulinys

(Irenginio pavadinimas)

Atorino

(Gatvė)

Nr. 25, 71

KORTELE

206-B-4



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIUOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>met 8 lip</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Ket</u>	<u>650</u>		<u>136,64</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>Gr</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>Bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>Bet</u>	<u>110</u>	<u>5,30</u>	<u>131,34</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>g/b</u>	<u>300</u>	<u>Viršus</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5181</u> Sudarė <u>Al. Kanišas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Al. Kanišas</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. mėn. <u>14</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				<u>5,70</u>	
	Nr. 2	<u>g/b</u>	<u>300</u>	<u>Viršus</u>	
				<u>5,72</u>	
	Nr. 3	<u>Koz</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u>	
				<u>3,05</u>	
	Nr. 3 ^a	<u>Koz</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u>	
				<u>5,30</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
				<u>5,30</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u>	
				<u>5,30</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u>	
				<u>5,30</u>	