

KF
(komunikacija)

Sulinys
(irregulinio pavadinimas)

Nr. 79 KORTELE

Vilnius
(miestas)


Graičiūno
(gatvė)

206-B-4
(planeto nomenklatura)



Sulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangio, m	Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		136.18	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	2.30	133.88	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	2.45 133.73
	2	PVC	200	Viršus Apačia	2.45 133.73
	3	PVC	160	Viršus Apačia	2.32 133.86
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė V. Yeželis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2007 08 (irregulinio tyrinėjimo data)



J. Šalkausko
personalinė (monė
8 286 80076