



G. Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)
Alomino
(Gatvė)

Nr. (4) 81 **KORTELE**
206-B-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kap. 206-B-4</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>Ket</i>	<i>650</i>		<i>136,45</i>	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Žemė		<i>Gn</i>				Pastabos <i>B-136,46</i>
Sienos		<i>Bet</i>				
Dūgnas		<i>Bet</i>	<i>200x200</i>	<i>2,58</i>	<i>133,87</i>	
Vamzčiai	Nr. 1	<i>Ket</i>	<i>100</i>	<i>Viršus 2,22</i> <i>Apačia</i>	<i>134,23</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>206-B-4</i>
	Nr. 2	<i>Ket</i>	<i>100</i>	<i>Viršus 2,22</i> <i>Apačia</i>	<i>134,23</i>	
	Nr. 3	<i>Ket</i>	<i>100</i>	<i>Viršus 2,22</i> <i>Apačia</i>	<i>134,23</i>	Sudarė <i>Plum...</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>K...</i> (parašas) (pavardė) 19 <i>89</i> m. <i>02</i> mėn. <i>13</i> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 4			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		
	Nr. 5			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		
	Nr. 6			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		
	Nr. 7			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		