


|                             |                                       |         |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| Eek. Nov. 3 142             |                                       | KORTELE | 206-B-8           |
| (Irenginio pavadinimas)     | (abrisė)                              | (plane) | Planšeto nomenkl. |
| 1970                        | Vilnius. H. Paviršiaus Med. Tek. rem. |         | smo               |
| (Irenginio pastatymo metal) | (Miestas)                             | (Gatvė) |                   |


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | bet.     | 600          |                      | 136.04    |
| Zemė        | grunt.   |              | -0.02                | 136.02    |
| Sienos      | bet.     |              |                      |           |
| Dugnas      | bet.     | 1.000        | 5.40                 | 130.64    |

Lipynės 13  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? .....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0608

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. VIII mėn. 7 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |       |     |               |      |        |
|-------|-------|-----|---------------|------|--------|
| Nr. 1 | bet   | 350 | Viršus Apačia | 5.60 | 130.44 |
| Nr. 2 | bet   | 350 | Viršus Apačia | 5.60 | 130.44 |
| Nr. 3 | plien | 100 | Viršus Apačia | 4.30 | 131.74 |
| Nr. 4 |       |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 5 |       |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 6 |       |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 7 |       |     | Viršus Apačia |      |        |