

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 115 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Naujasodžio g.
(gatvė)


74/30 - 0094, 206 - D - 8
(planšeto nomenklatura)

Š



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		PVC	315			128.18	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	315	1.10		127.08			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503		
				Apačia	1.10	127.08			
	Nr. 2	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.10	127.08			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.10	127.08			
				Viršus				Objektas:	
				Apačia					
				Viršus				Sudarė	R. Grigas
				Apačia					(v. pavardė)
			Viršus			LAS07			
			Apačia						
			Viršus			2016 07 04 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						