

- 19 -

ITI Nr. 91^a

Vandentiekis

(Komunikacija)

Kameras

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (30) 241 KORTELE

Miestas

(Miestas)

Karbėjas


(Gatvė)

207-A-13
(Planšeto/nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	70		133,22	
Žemė		-		0.0	135,22	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	220x2.10	240	132,58	Pastabos 1990.06.01
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 195 Apačia	133.03	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-2/1992 Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė) Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė) 1978 m. mėn. 19 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-	150	Viršus 195 Apačia	133.03	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		