

-4-

ITI Nr. 91⁸

<u>6 Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Afonis</u> (Gatvė)		Nr. (<u>3</u>), <u>175</u> KORTELE <u>207-A-141</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kop. 01.03</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		136,28	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	2,50 x 3,00	2,50	133,78	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,16 Apačia	134,12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>02-5316</u> Sudarė <u>P. K.</u> <u>V. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>V. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. mėn. <u>13</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,16 Apačia	134,12	
	Nr. 3	ket	50	Viršus 2,16 Apačia	134,12	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	64		Viršus Apačia		