

Gamyb. vand. hidant. kameros		Nr. () 201 ²	KORTELE			
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)				
Vilnius	Mokinis	207-A-14				
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kapčios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<i>A=135,54</i> <i>B=135,54</i>	
Žemė					<i>135 15</i>	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2,93x2,93	<i>302</i>	<i>132,52</i>	Pastabos <i>PATIKRINTA</i> <i>1970.06</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket.</i>	<i>300</i>	Viršus <i>2,57</i> Apačia	<i>132,97</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>ket.</i>	<i>300</i>	Viršus <i>2,57</i> Apačia	<i>132,97</i>	
	Nr. 3	<i>ket.</i>	<i>200</i>	Viršus <i>3,13</i> Apačia	<i>132,41</i>	Objekto Nr. <i>207-A-14</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>R. Bacia</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>Skocinski</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						197 <i>06</i> m. <i>09</i> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)