

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>24</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kirtimų</u> (Gatvė)		<u>207-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kortelė</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>140,20</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>2x2</u>	<u>2,40</u>	<u>137,80</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1.93</u> <u>Apačia</u>	<u>138,27</u>
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1.93</u> <u>Apačia</u>	<u>138,27</u>
	Nr. 3	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1.93</u> <u>Apačia</u>	<u>138,27</u>
	Nr. 4	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1.93</u> <u>Apačia</u>	<u>138,27</u>
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-5915..</u> Sudarė <u>Kaula Kacina</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pauliškis</u> (parašas) (pavardė) 193 <u>5</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)