


<u>Fekalinės kom.</u> (Komunikacija)		<u>SULINIO</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>133</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kirtimų</u> (Gatvė)		207- A - 1 (Planšeto nomenklatura)	


SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET.	650		137.58	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET.	1000	1.37	136.21	Paatamos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET.	100	Viršus Apačia 1.45	136.13
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia 1.48	136.10
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>4-2-5481</u>	
Sudarė <u>Olga Viskovickė</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>Klauskas</u> (parašas) (pavardė)	
197 <u>90</u> m. <u>26</u> mėn. <u>25</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	