

<u>Fekalinė kėl.</u> (Komunikacija)		<u>SULINIO</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(10)</u> <u>144</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kirtimų</u> (Gatvė)		<u>207-A-1</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vestikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	650		137,37	
Žemė					137,37	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET.	1000	1.40	135,97	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER.	150	Viršus Apačia	1.58 135,79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-1981</u> Sudarė <u>Doc. V. V. V. V.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Doc. V. V. V. V.</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>90</u> m. ... <u>26</u> ... mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia	1.60 135,77	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		