



Fekalinės korn šulinio Nr. (14.) 191 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Kirtimų 207-A-1
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650		137, 63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				137, 63	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,05	135, 58	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	KER.	150	Viršus Apačia 2,15	135, 48
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia 2,20	135, 43
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-5481...
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1940 m. 06 mėn. 25 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)