

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>KAMEROS</u> (Inžinierinio pavadinimas)		Nr. () <u>92</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>RIRTINŲ</u> (Gatvė)		<u>207-A-1</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET	640		136.92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.80 x 2.00	2.29	134.63	Pastabos 1) 137.09
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 1.75 Apačia 1.75	135.14	
	Nr. 2	KET	80	Viršus 1.75 Apačia 1.75	135.14	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	3		Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-2-4886</u>	
Sudarė	<u>D. Jonaitis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>P. Kuskas</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>91</u> m. ... <u>XI</u> ... mėn. <u>13</u> d.	
(Inžinierinio tyrinėjimo data)	