


- 6 -

<u>F. Kondrėvicius</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sulinyš</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Greičiūno</u> (Gatvė)	Nr. <u>21</u> , <u>104</u> ^a KORTELE <u>201-A-5</u> (Planšeto nomenklatura)
---	--	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis					136,73	
Zemė						Ar yra vandens? <u>yra</u>
Sienos						Ar yra dujų?
Dūgnas			6,00		130,73	Pastabos <u>pilnas vandens</u>
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>02-6103</u> Sudarė <u>P. Kucinskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. Kucinskas</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. mėn. <u>04</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 3		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 4		Viršus			
			Apačia			
Nr. 5		Viršus				
		Apačia				
Nr. 6		Viršus				
		Apačia				
Nr. 7		Viršus				
		Apačia				