

F. kanalizacija

Nr. () 116 KORTELĖ

(Kommunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

A. Ameriška

Fermentų g-lė

207-A-5

(Vieta)

(Gatvė)


(Planšetinė nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų data ir m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		bet.	0,60		136,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					136,63	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,00			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2,07	134,57	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2,07	134,57	
	Nr. 3	pl.	2x50	Viršus Apačia 1,16	135,49	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-7321.....
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
						Sudarė J. Moskautskas (parašas) (pavardė)
						Patikrino R. R. (parašas) (pavardė)
						1977 m. <u>XII</u> mėn. d.
						(Išraginto tyrimo data)

 197-7 m. ... X/11 ... m. ... d.
(Irenginio tyrimų data)