

FEK. KANALIZACIJA
(Komunikacija)ŠULINYS
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. () 127 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)FERMENTU, 8
(Gatvė)207-A-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		136,69	Ar yra vandens?	
Žemė				—	136,69	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pantabos	
Dugnas		bet.	1000	1.55	135,14		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1.50	135,19	UAB „Alcedas“ Objekto Nr. 80701.....
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	1.67	135,02	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia	1.55	135,14	
	Nr. 4	pliev.	40	Viršus Apačia	1.12	135,57	
	Nr. 5			Viršus Apačia			Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė) Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
							1998 m. ... P. ... mėn. ... d.
							(Įrenginio tyrinėjimo data)