

<u>Fekalinės kėm.</u> (Kommunikacija)		<u>Sulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>235</u> KORTELE			
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>207-A-5</u> (Planšeto nomenklatura)			
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KER	650		136.52	Ar yra vandens? Ar yra dujų?	
Žemė							
Sienos		BET					
Dugnas		BET	1000	1.57	134.95	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	200	Viršus	1.70	134.82	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KER	200	Viršus	1.70	134.82	
	Nr. 3	KER	150	Viršus	1.10	135.42	Objekto Nr. <u>207-A-5</u>
	Nr. 3 ^a	KER	150	Viršus	1.52	135.00	Sudarė <u>[Signature]</u>
	Nr. 4	plicn.	100	Viršus	1.45	135.07	Patikrino <u>[Signature]</u>
	Nr. 6			Viršus			1978 m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
				Apačia			
				Apačia			
				Apačia			
				Apačia			
				Apačia			