


-14-

ITI Nr. 91⁸


<u>Vandentiekis</u>		kameros		Nr. (<u>121</u>) KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>207-B-13</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Kirijimų</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ...met <u>121p</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>145,58</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>Ho-145,53</u>
Dūgnas	bet.	<u>1800</u> <u>2000</u>	<u>3,55</u>	<u>142,03</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>400</u>	Viršus <u>2,52</u> Apačia <u>143,06</u>	
	Nr. 2	<u>Ket</u>	<u>400</u>	Viršus <u>2,52</u> Apačia <u>143,06</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

P.Klimansko I.J.	
Objekto Nr. <u>207-B-13</u>	
Sudarė	<u>P.Klimansko</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>P.Klimansko</u> (parašas) (pavardė)
2012 m. ... 09 ... mėn. 21 d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	