

КАРТОЧКА

колодезь

Водопробор

№ 38

(назв. сооружения,

вид коммуникации)

Вильнюс

Куртими

207-B-13

(город)

(улица)



(номенклатура планшета)

Разрезы колодца:

(0.00)

(0.67)

Схема привязки:



Размеры даны в м

Примечания

Название		материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высотн. отметки	
Крышка		чуг	600		145.04	
Земля		д		0.00	145.04	
Стены		бет			141.74	
Дно		бет	2000	3.30	141.74	
Трубы	№ 1	сг	400	Верх	2.44	142.60
				Низ		
	№ 2	-с	400	Верх	2.44	142.60
				Низ		
	№ 3			Верх		
				Низ		
	№ 4			Верх		
				Низ		
	№ 5			Верх		
				Низ		
	№ 6			Верх		
				Низ		
	№ 7			Верх		
				Низ		

Скобы 12 мет (материал, колич.)

Наличие воды -

Наличие газа -

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

Объект № 01-12875

Составил Климант Климантас
подпись фамилияПроверил М Зюковичюс
подпись фамилия26 XI 1990 г.
(дата обследован. колодца)